

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu dostawczego –
Isuzu D-Max Pick-up**

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY: Isuzu D-Max nr rej. DL94472

I. Dane identyfikacyjne pojazdu

- Model pojazdu: D-Max 2.5 MR'12 E5 3.0t
- Wersja: L Prime 4WD
- Rok produkcji : 2014
- Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 tony
- VIN: MPATFS86JFT005781
- Data pierwszej rejestracji: 2015/02/26
- Data ważności badania technicznego: 2026/02/21
- Wskazanie drogomierza: 78 139 km
- Okres eksploatacji pojazdu- 129 miesięcy
- Kolor lakieru: metalizowany
- Dopuszczalna masa całkowita/ładowność: 3000 kg/ 1055 kg
- Rodzaj nadwozia: pick-up z podwójną kabiną 4-drzwiowy, 5- osobowy
- Rodzaj kabiny: podwójna
- Liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / 4WD (4x4)/ manualna
- Zawieszenie osi/ Rozstaw osi: drążki skrętne/ 3095 mm
- Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
- Pojemność/Moc silnika : 2499 ccm / 120 kW (163KM)
- Doładowanie : turbosp. z chłodn.powietrza
- Liczba cylindrów/układ cylindrów: 4 / rzędowy
- Norma spalin: E5
- Długość/ szerokość/ wysokość: 5295 mm/ 1860 mm/ 1785 mm

II. Wyposażenie standardowe

- ABS- system zapobiegający blokowaniu kół
- Autoalarm
- Immobilazer
- Klimatyzacja
- Kolumna kierownicy regulowana
- Poduszki powietrzne boczne
- System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- System kontroli TCS
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- System ostrzegania o przeszkodzie

- Światła przeciwmgielne
- Opony przednie i tylne prawe/lewe- BF GOODRICH LT245/70R16 113S ALL TERRAIN T?A KO@ TL

III. Stan techniczny pojazdu

- Nadwozie do naprawy
- Pokrywa przednia-odpryski powłoki lakierniczej
- Pokrywa tylna- zarysowania powłoki lakierniczej , ogniska korozji
- Próg kpl L i P – wytarcia powłoki lakierniczej, ogniska korozji
- Dach kpl- zmatowienie powłoki lakierniczej
- Błotnik tylny L i P- wgniecenia , zarysowania powłoki lakierniczej, ogniska korozji
- Zabrudzenie wykładziny dachu
- Podłoga bagażnika ze wzmocnieniami – wgniecenia nadkoli
- Fotel przedni kierowcy -rozerwanie tkaniny siedziska
- Fotel przedni prawy -pękanie nici materiału siedziska
- Lampa zespolona tylna kpl L i P- pęknięte klosze- do wymiany
- Opona koła przedniego Li P- zużyte