

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż ładowarki kołowej Volvo L180H (580/0/0022)
KGHM Metraco S.A.**

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Ładowarka kołowa Volvo L180H

- Silnik z osprzętem: rozruch łatwy, w stanie po długotrwałej eksploatacji, kompletny, sprawny technicznie, typ Volvo D13J
- Rodzaj, moc- wysokoprężny 6-cylindrowy, 245 kW
- Układ napędowy-roboczy- hydrauliczny
- Łyżka ładowarki- 4,5 m³ pojemności
- Masa maszyny- 29700 kg
- Ogumienie:
 - oś przednia 2 szt. marki Good Year, o wymiarach 26,5 R25, o zużyciu bieżnika oraz zużyciu mechanicznym ok. 80%
 - oś tylna po 2 szt. marki Good Year, o wym. 26,5 R25, o zużyciu bieżnika oraz mechanicznym ok. 60%
- Skrzynia biegów-w pełni przełączalna pod obciążeniem, 4 biegi do przodu, sprawna technicznie
- Podwozie-rama ze śladami korozji, wszystkie zespoły podwozia-kompletne:
 - mosty napędowe szt. 2, napęd na oba mosty -sprawne technicznie,
 - układ hamulcowy – hamulec zasadniczy działający na 4 koła, dwuobwodowy układ hamulcowy, hamulec postojowy-sprawne technicznie
- Nadwozie-jest typowe dla ładowarek ziemnych , koloru żółtego
- Kabina operatora jednoosobowa, przeszklona, koloru żółtego, lakier syntetyczny, poszycia zewnętrzne z licznymi zarysowaniami i ubytkami lakieru oraz ze śladami korozji
 - wnętrze kabiny- czyste
 - szyby kabiny-porysowane, zmatowiałe, szyba czołowa pęknięta
 - pokrywa silnika koloru żółtego- ze śladami korozji ,
 - zderzak - pościerany lakier, ze śladami korozji
 - błotniki - ze śladami korozji
- Układ roboczy-ze śladami powiększonych luzów na połączeniach sworzniowych, w tym przewody hydrauliczne wysięgnika –nieszczelności, centralny układ smarowania- do sprawdzenia
- Układ hydrauliczny- 3 pompy tłoczkowe ze zmiennym wydatkiem, nieszczelności z rozdzielaczy i przewodów na siłowniku głównym zamykania łyżki
- Osprzęt -w tym hydrauliczny i sterowania jest w stanie wieloletniego użytkowania, układ elektryczny wymaga przeglądu i naprawy